Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

"30" 06 2026 г.

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *1 корпус*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 808,83 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: *2026 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние опорные поручни на входных ступенях; разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку

		краевых ступеней. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы, нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами. Оснастить перепады высот в виде лестниц в коридоры опорными поручнями. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Установить пандус на лестнице первого этажа в холле, учитывая, где будет располагаться универсальная комната для МГН. Разработать регламент эвакуации пользователей из числа МГН («Инвалид-Персонал»). Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках): дверные проемы – не менее 0,9м, высота порогов не выше 0,014м, ширина проходов в комнатах -1,2 м. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле расширить дверные проемы, понизить пороги, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Капитальный

		ремонт в санузлах 1 этажа. Организация доступной кабины за счет расширения пространства, перепланировки имеющегося помещения. Альтернативное решение: организация универсальной жилой комнаты в зоне 1 этажа. для пользователей с инвалидностью, включая передвигающихся на колясках, с доступным санузлом и душевой универсальной. Рассмотреть возможность капитального ремонта в душевых 1 этажа. Установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 5, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №5

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», корпус 1
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее двухэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020


							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020


						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020

							
	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020

						 	
	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020

			специальными местами отдыха для опорников				
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	166х111	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	отсутствует	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	Имеются ступени шириной 166 см	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	 **Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП

	пандуса						59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	153х175	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	113	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	6	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	Не требуется	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	135	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Имеются ступени. Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. Имеется декоративное ограждение, отсутствуют опорные поручни.	О, С	Установить опорные поручни. Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К	Разработка рабочего проекта и установка входной площадки по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери Отсутствует кнопка вызова помощи.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия


2.5	Тамбур	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние опорные поручни; разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания


3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	1200	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП


							59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	163	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	164	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	1200	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020


	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	 **не менее 150** **не менее 180**	 162	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020



	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	162	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	имеется	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	1 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	74	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	4	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	72	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	15	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	67	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	70	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Ступени внутри здания, в холле первого этажа						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	277	О,С	 	П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.11. СП

							59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Ступени внутри здания, в холле первого этажа						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	250	О,С		П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Лестница внутри здания, основная						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	123	О,С	 	П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020

	Поручни		**наличие**	Имеются с одной стороны	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	94	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют. В коридоре имеется перепад высот в виде ступеней, не дублированных пандусом.	К, О, С	Установить пандус на лестнице первого этажа в холле, учитывая, где будет располагаться универсальная комната для МГН. Оснастить перепады высот в виде лестниц в коридоры опорными поручнями. Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Не соответствуют нормативам по ширине, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. Отсутствуют двухсторонние поручни. Не дублированы подъемными устройствами (доступ на этажи для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не обеспечен).	К,О,С	Нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	есть			Соответствуют.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: узкие дверные проемы, высокие пороги. Отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Разработать регламент эвакуации пользователей из числа МГН («Инвалид-Персонал»). Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы, нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами. Оснастить перепады высот в виде лестниц в коридоры опорными поручнями. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Установить пандус на лестнице первого этажа в холле, учитывая, где будет располагаться универсальная комната для МГН. Разработать регламент эвакуации пользователей из числа МГН («Инвалид-Персонал»). Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	1 этаж, практически все комнаты имеют одинаковые параметры						
	Четырехместная комната						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	535х272			
	Четырехместная комната						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	7	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	557х272			
	2 этаж, практически все комнаты имеют одинаковые параметры						
	Семиместная комната						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	556х446			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы, пороги ненормативные, Отсутствует зона размещения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	К,О	Технические решения по обустройству жилых комнат на 2 этаже для приема людей, передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. Рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках): дверные проемы – не менее 0,9м, высота порогов не выше 0,014м, ширина проходов в комнатах -1,2 м	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках): дверные проемы – не менее 0,9м, высота порогов не выше 0,014м, ширина проходов в комнатах -1,2 м. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	59	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	128х98 и 128х80 Общие 180х272	К	 	П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	80 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая						
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	59	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты открытой кабины	см	Не менее 120х90	135х85, 135х86 Общие 273х175	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	70	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	58	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	134х91 и 134х78 Общие 170х271	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	80 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая						
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	55	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты открытой кабины	см	Не менее 120х90	96х178	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	59	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	134х94 и 134х78	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	80 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая						
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	54	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты открытой кабины	см	Не менее 120х90	135х88, 135х67	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	Санитарный узел						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	59	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	131х89 и 131х94	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	80 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая						
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	56	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты открытой кабины	см	Не менее 120х90	110х185	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, высокие пороги, затесненные габариты санузлов, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле расширить дверные проемы, понизить пороги, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Капитальный ремонт в санузлах 1 этажа. Организация доступной кабины за счет расширения пространства, перепланировки имеющегося помещения. Альтернативное решение: организация универсальной жилой комнаты в зоне 1 этажа. для пользователей с инвалидностью, включая передвигающихся на колясках, с доступным санузлом и душевой универсальной	Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая комната	есть		Доступность для МГН не организована: узкие дверные проемы, высокие пороги, отсутствие опорных поручней, откидного сидения, в душевых установлены поддоны, препятствующие подъезду на коляске к душевому оборудованию.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность капитального ремонта в душевых 1 этажа. Установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Альтернативное решение:	Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия

						организация универсальной жилой комнаты в зоне 1 этажа. для пользователей с инвалидностью, включая передвигающихся на колясках, с доступным санузлом и душевой универсальной	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле расширить дверные проемы, понизить пороги, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Капитальный ремонт в санузлах 1 этажа. Организация доступной кабины за счет расширения пространства, перепланировки имеющегося помещения. Альтернативное решение: организация универсальной жилой комнаты в зоне 1 этажа. для пользователей с инвалидностью, включая передвигающихся на колясках, с доступным санузлом и душевой универсальной. Рассмотреть возможность капитального ремонта в душевых 1 этажа. Установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактичес-кая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	Наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации		**наличие**	отсутствует			

	помещений, выполненные шрифтом Брайля*						
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг. Визуальная информация (таблички с номерами комнат) размещения на полотнах дверей.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО **Подпись**

Председатель комиссии:
Начальник центра, Глушакова Я.А.

Члены комиссии:

Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.

Ведущий инженер, Константинова Н.А.

Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.

Представители ООО «Атон - НСК»

Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.

Представители общественных организаций:

Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск "30" 06 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *2 корпус*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 481,80 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: *2026 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры****: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по

		нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом (из пространства комнаты для МГН сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: установка кнопки вызова помощи. После проведения работ, установить соответствующую пиктограмму доступности и табличку с

		информации о назначении помещения, выполненную шрифтом Брайля; крючок для костылей. Установка откидного сидения в душевую. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 4, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова



Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №4

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», корпус 2
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее одноэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ


№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020



							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020


						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						


	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020

						 	
	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020

						 	
	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020

			специальными местами отдыха для опорников				
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА



№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	189х150	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020

	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	189	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020


	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	160х228	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			


	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	130	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	6	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 2						
	Входная площадка						

	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	195х185	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	195	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскольз ящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020

	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	162х232	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	131	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход 1								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, двухсторонние поручни на лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К	Разработка рабочего проекта и установка входной площадки по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Отсутствует кнопка вызова помощи. Ненормативные по высоте пороги дверей.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала	Организационные мероприятия

							учреждения.	
Вход 2								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Отсутствуют двухсторонние поручни по нормативам.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	232	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	Имеется комната дневного пребывания	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						

	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	92	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	92	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	6	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	нет			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: высота дверного порога превышает установленный норматив, отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Жилая комната для МГН						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	627х478			

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы соответствуют, комнаты затесненные из-за близкой расстановки мебели и заужения пространства для проходов. Отсутствует зона размещения для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	К,О	Рассмотреть возможность организации жилой зоны (из пространства комнаты для МГН сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках)	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом (из пространства комнаты для МГН сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел для МГН в жилой комнате						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	223х222	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие	отсутствует			п. 6.4.2, 8.1.7 СП

			85-110				59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	имеется	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует			П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	89 имеется			П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Отсутствует кнопка вызова помощи, обозначенная табличкой, выполненной шрифтом Брайля, крючок для костылей.	К, О, С	Установка кнопки вызова помощи. После проведения работ, установить соответствующую пиктограмму доступности и табличку с информации о назначении помещения, выполненную шрифтом Брайля; крючок для костылей. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Организационные мероприятия. Приобретение оборудования.
5.2	Душевая в санузле	есть		Отсутствует откидное сиденье	К,О,С,Г,У	Установка откидного сидения. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: установка кнопки вызова помощи. После проведения работ, установить соответствующую пиктограмму доступности и табличку с информации о назначении помещения, выполненную шрифтом Брайля; крючок для костылей. Установка откидного сидения в душевую. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671

	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО	**Подпись**
Председатель комиссии: Начальник центра, Глушакова Я.А.	
Члены комиссии:	
Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.	
Ведущий инженер, Константинова Н.А.	
Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.	
Представители ООО «Атон - НСК»	
Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.	
Представители общественных организаций:	
Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.	

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

"30" 06 2026 г.

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *3 корпус*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 578,70 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.3	Вход 3, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.4	Вход 4, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств

		инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.3		Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.4		Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить

		двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (в жилой комнате сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. В санузле в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта, санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате 1 этажа.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 3, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова




Я.А. Глушакова

Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №3


Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», корпус 3
Полное юридическое наименование объекта
630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее двухэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ


№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020


							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020


						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020


	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г	  	П.5.1.3. СП 59.13330.2020

	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована специальными местами отдыха для опорников	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	179х159	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020

	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	179	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП

	ширины проступи, высоты подъема						59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	190х229	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020

	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	121	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 2						
	Входная площадка						

	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	180х165	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	180	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р

			на 30				51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	185х236	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	123	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020

			Второй уровень – 130-140				
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100** **Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие** **От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 3, на второй этаж						
	Входная площадка						

	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	170х245, 150х245	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	245	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	118	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	25	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	 **Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	 -	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП


	пандуса						59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	188х375	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	123	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	8	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.133 30.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 4, на второй этаж						
	Входная площадка						

	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	165х240, 145х240	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	240	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020

	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	119	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	25	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	189х377	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	12	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень –**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020

			130-140				
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход 1								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, двухсторонние поручни на лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К	Разработка рабочего проекта и установка входной площадки по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Отсутствует кнопка вызова помощи..	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход 2								

2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Отсутствуют двухсторонние поручни по нормативам.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход 3, на второй этаж								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Ненормативная высота поручней на всей лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативам. Монтаж подступенков. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход 4, на второй этаж								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Ненормативная высота поручней на всей лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативам. Монтаж подступенков. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 3, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 4, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания


3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	220	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	Имеется комната дневного пребывания	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020

	2 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	238	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	Имеется комната дневного пребывания	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	1 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	121	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	123	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 4: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	123	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	8	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.133 30.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	12	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 4: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	нет			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Жилые комнаты на первом этаже имеют практически одинаковое строение и габариты						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	660х450			
	Жилые комнаты на втором этаже имеют практически одинаковое строение и габариты						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	662х439			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы соответствуют, комнаты затесненные из-за близкой расстановки мебели и заужения. пространства для проходов. Отсутствует зона размещения для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	К,О	Технические решения по обустройству кабинетов на 2 этаже для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. Рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (в жилой комнате сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках)	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (в жилой комнате сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарные узлы в жилых комнатах на первом этаже и втором этаже имеют практически одинаковые параметры						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	194х207	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	89 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

	габариты кабины душевой кабины	см	Не менее 120х90	90х90 Высота поддона 35см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	196х216	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	87 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

	габариты кабины душевой кабины	см	Не менее 120х90	90х90 Высота поддона 35см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате 1 этажа.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт
5.2	Душевые кабины в санузлах	есть		Доступность для МГН не организована: отсутствие опорных поручней, откидного сидения, в душевых установлены поддоны, препятствующие подъезду на коляске к душевому оборудованию.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. В санузле в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта, санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате 1 этажа.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671

	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО **Подпись**

Председатель комиссии:
Начальник центра, Глушакова Я.А.

Члены комиссии:

Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.

Ведущий инженер, Константинова Н.А.

Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.

Представители ООО «Атон - НСК»

Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.

Представители общественных организаций:

Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

30 06 2026 г.

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *4 корпус*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 579,80 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *организация отдыха и развития детей*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *троллейбус №2*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.3	Вход 3, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.4	Вход 4, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств

		инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.3		Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.4		Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить

		двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (в жилой комнате сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. В санузле в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта, санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате 1 этажа.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 2, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №2

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», корпус 4
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее двухэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020



							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020



						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						



	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020


							
	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г	 	П.5.1.3. СП 59.13330.2020

							
	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована специальными местами отдыха для опорников	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	174х161	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	174	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020

	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	233х188	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 2						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	175х150	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020

	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	175	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП

	ширины проступи, высоты подъема						59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	 -	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	190х233	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			


	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 3, на второй этаж						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	158х245, 145х245	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП

							59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	245	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020

	Поручни с двух сторон		**наличие**	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	115	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	27	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	185х375	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень –**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020

			130-140				
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 4, на второй этаж						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	145х240, 165х240	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020

	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	240	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020

	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	124	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	25	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	182х380	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	8	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход 1								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, двухсторонние поручни на лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К	Разработка рабочего проекта и установка входной площадки по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Отсутствует кнопка вызова помощи..	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход 2								

2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Отсутствуют двухсторонние поручни по нормативам.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход 3, на второй этаж								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Ненормативная высота поручней на всей лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативам. Монтаж подступенков. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход 4, на второй этаж								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Ненормативная высота поручней на всей лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативам. Монтаж подступенков. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 3, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 4, на второй этаж	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни по нормативу. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Монтаж подступенков. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	225	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	-	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	Имеется комната дневного пребывания	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	228	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	Имеется комната дневного пребывания	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	1 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 4: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП

							59.13330.2020
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	8	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 4: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	нет			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Жилые комнаты на первом этаже имеют практически одинаковое строение и габариты						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	665х448			
	Жилые комнаты на втором этаже имеют практически одинаковое строение и габариты						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	659х445			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы соответствуют, комнаты затесненные из-за близкой расстановки мебели и заужения. пространства для проходов. Отсутствует зона размещения для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	К,О	Технические решения по обустройству кабинетов на 2 этаже для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. Рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (в жилой комнате сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках)	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом этаже (в жилой комнате сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарные узлы в жилых комнатах на первом этаже и втором этаже имеют практически одинаковые параметры						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	196х210	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	89 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

	габариты кабины душевой кабины	см	Не менее 120х90	90х90 Высота поддона 35см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	193х213	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	90 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

	габариты кабины душевой кабины	см	Не менее 120х90	90х90 Высота поддона 35см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате 1 этажа.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт
5.2	Душевые кабины в санузлах	есть		Доступность для МГН не организована: отсутствие опорных поручней, откидного сидения, в душевых установлены поддоны, препятствующие	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться	Текущий ремонт, организационные мероприятия

				подъезду на коляске к душевому оборудованию.		душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. В санузле в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта, санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате 1 этажа.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671

	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО	Подпись
Председатель комиссии: Начальник центра, Глушакова Я.А.	
Члены комиссии:	
Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.	
Ведущий инженер, Константинова Н.А.	
Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.	
Представители ООО «Атон - НСК»	
Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.	
Представители общественных организаций:	
Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.	

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск "30" 06 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *5 корпус*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 489,80 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: *2026 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры****: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного

		марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом (возможно из пространства комнаты 509 сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: установка кнопки вызова помощи. После проведения работ, установить соответствующую пиктограмму доступности и табличку с информации о назначении помещения, выполненную шрифтом Брайля. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 1, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №1

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», корпус 5
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее одноэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ


№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020

							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020

						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020


	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г	  	П.5.1.3. СП 59.13330.2020

	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована специальными местами отдыха для опорников	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	220х235	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020

	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	167	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП

							59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	92	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	30	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	имеется			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	91	К	 	П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020


	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	468 и 548 8 и 10%	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	145х140	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	имеются	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	92 и 72	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	20	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	имеется	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	230х165	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	129	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	1,4	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	1,4	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 2						
	Входная площадка						

	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	201х151	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	201	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15, 10	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020

	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	165х230	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020

	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	130	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	8	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход 1								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, ненормативная высота поручней на всей лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть			Соответствует.	К	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Отсутствует кнопка вызова помощи. Ненормативные по высоте пороги дверей.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала	Организационные мероприятия


							учреждения.	
Вход 2								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней. Отсутствуют двухсторонние поручни по нормативам.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа, вход 1	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	230	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	-	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	Имеется комната дневного пребывания	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	90	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	91	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	нет			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: высота дверного порога превышает установленный норматив, отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. Понижение дверного порога, в т.ч. с использованием приставного (перекатного) пандуса.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Жилая комната для МГН						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	479х626			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы соответствуют, комнаты затесненные из-за близкой расстановки мебели и заужения пространства для проходов. Отсутствует зона размещения для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	К,О	Рассмотреть возможность организации жилой зоны (из пространства комнаты 509 сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках)	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: рассмотреть возможность организации жилой зоны на первом (возможно из пространства комнаты 509 сделать универсальную зону с учетом доступа инвалидов на колясках). Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел для МГН в жилой комнате 509						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	220х245	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует			п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020

	-опорные поручни	см	наличие	имеется	К, О	 	П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	117	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует			П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	91 имеется			П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Санитарный узел	есть		Отсутствует кнопка вызова помощи, обозначенная табличкой, выполненной шрифтом Брайля.	К, О, С	Установка кнопки вызова помощи. После проведения работ, установить соответствующую пиктограмму доступности и табличку с информации о назначении помещения, выполненную шрифтом Брайля. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Организационные мероприятия. Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: установка кнопки вызова помощи. После проведения работ, установить соответствующую пиктограмму доступности и табличку с информации о назначении помещения, выполненную шрифтом Брайля. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактичес-кая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671

	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО **Подпись**

Председатель комиссии:
Начальник центра, Глушакова Я.А.

Члены комиссии:

Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.

Ведущий инженер, Константинова Н.А.

Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.

Представители ООО «Атон - НСК»

Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.

Представители общественных организаций:

Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист» Львутина Ю.Э.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

"30" 06 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *бассейн*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 320,00 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.1	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.2	Запасной выход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.3	Запасной выход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры****: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2.1	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного

		марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.2	Запасной выход 1	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить противоскользящее покрытие на площадке. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.3	Запасной выход 2	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: выделить край ванны бассейна по всему периметру контрастной полосой по отношению к цвету обходной дорожки; установить подъемник для инвалидов в чашу бассейна (система обеспечивает возможность погружения в ванну инвалида, который не имеет возможности использовать наклонную лестницу); установить пиктограммы «Направление» и «Санузел для МГН». Рекомендуемый размер пиктограмм - 150 х 150 мм,

		устанавливаются на высоте 1.2 до 1.6 м, рядом друг с другом. обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации в душевых, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта санузла.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 9, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №9

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», бассейн
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее одноэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020



							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020

						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020


	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г	  	П.5.1.3. СП 59.13330.2020

	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована специальными местами отдыха для опорников	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	275х297	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	отсутствуют	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020

	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	275	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	13	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	44	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП


							59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	310х168	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	112	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	117	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Запасной выход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	160х250	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	160	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020

	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Запасной выход 2						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	196х275	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	отсутствует	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	296	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020

	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие** **От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход 1								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, двухсторонние поручни на лестнице.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует по габаритам.	К	При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери. Отсутствует кнопка вызова помощи.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия

Запасной выход 1								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствуют двухсторонние поручни по нормативам.	О, С	Установить двухсторонние поручни. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам. Отсутствует противоскользящее покрытие.	К, О, С	Установить противоскользящее покрытие. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Запасной выход 2								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствуют двухсторонние поручни по нормативам.	О, С	Установить двухсторонние поручни. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа, вход	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Запасной выход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить противоскользящее покрытие на площадке. Установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Запасной выход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить двухсторонние поручни. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	227	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	245	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	108	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	104	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	7	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	нет			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Кабинет массажа						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	Мужская раздевалка						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	83	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	9	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- мойка	см	не менее 90	112	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	91	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	8	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Женская раздевалка						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	85	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	9	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- мойка	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	92	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Дверные проемы соответствуют.	К,О	Организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Не все дверные проемы соответствуют. Ненормативно высокие пороги при выходе в бассейн из раздевалок. Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться контрастной полосой по отношению к цвету обходной дорожки. Отсутствует подъемник для инвалидов в чашу бассейна. Отсутствуют пиктограммы «Направление» и «Санузел для МГН». Рекомендуемый размер пиктограмм - 150 х 150 мм, устанавливаются на высоте 1.2 до 1.6 м, рядом друг с другом.	К,О	Текущий ремонт, организационные мероприятия: выделить край ванны бассейна по всему периметру контрастной полосой по отношению к цвету обходной дорожки; установить подъемник для инвалидов в чашу бассейна; установить пиктограммы «Направление» и «Санузел для МГН». Рекомендуемый размер пиктограмм - 150 х 150 мм, устанавливаются на высоте 1.2 до 1.6 м, рядом друг с другом. обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.	Текущий ремонт, организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: выделить край ванны бассейна по всему периметру контрастной полосой по отношению к цвету обходной дорожки; установить подъемник для инвалидов в чашу бассейна (система обеспечивает возможность погружения в ванну инвалида, который не имеет возможности использовать наклонную лестницу); установить пиктограммы «Направление» и «Санузел для МГН». Рекомендуемый размер пиктограмм - 150 х 150 мм, устанавливаются на высоте 1.2 до 1.6 м, рядом друг с другом. обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел мужской						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	68	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более	-	К,О,С		П.6.2.4. СП

			1,4				59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	97х164	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	86 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая мужская						

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	80	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты душевой кабины	см	Не менее 120х90	4 кабины по 93х94	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	Санитарный узел женский						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	68	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	68	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	92х164	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	86 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

	Душевая мужская						
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	84	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты душевой кабины	см	Не менее 120х90	4 кабины по 92х95	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненный габариты, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле расширение дверных проемов, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта санузла с учетом особенностей доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	Капитальный/Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт
5.2	Душевые кабины в санузлах	есть		Доступность для МГН не организована: отсутствие опорных поручней, откидного сидения.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить опорные настенные поручни и откидные или мобильные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Капитальный/Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации в душевых, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта санузла.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактичес-кая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8.

	схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа						СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО **Подпись**

Председатель комиссии:
Начальник центра, Глушакова Я.А.

Члены комиссии:

Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.

Ведущий инженер, Константинова Н.А.

Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.

Представители ООО «Атон - НСК»

Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.

Представители общественных организаций:

Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

"30" 06 2026 г.

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *гостиница Локомотив*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 1289,90 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга,

		прямоугольника и др.). Контрастно обозначить ручку двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН в чрезвычайных ситуациях.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия: проживание для МГН организовать в корпусах 1,2,3,4 и 5. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия не целесообразны т.к. проживание для МГН будет организовано в корпусах 1,2,3,4 и 5.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 6, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №6

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», гостиница Локомотив
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее двухэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ


№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020

							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020

						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020


	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г	  	П.5.1.3. СП 59.13330.2020

	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована специальными местами отдыха для опорников	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	-	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	-	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	-	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	-	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	-	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020

	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	195х285	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020

	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	130	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	нет			-	-	-	-
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Контрастно обозначить ручку двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Контрастно обозначить ручку двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	465	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	108	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	117	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	 **не менее 150** **не менее 180**	 167	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	117	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	 **не менее 150** **не менее 180**	 170	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020



	- ширина дверного проема в свету к переходу	см	**не менее 90**	122	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	7	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	140	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020


	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	136	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	94	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету в цокольный этаж	см	**не менее 90**	71	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	103	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020


	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	169	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	1184	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	118	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	172	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Цокольный этаж						
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	105	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020



	- высота порога	см	**не более 1,4**	20	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	177	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	имеется	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	1 этаж						
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			


	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	109	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	71	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			


	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	71	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	128	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	3	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	114	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	105	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	6	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	110	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	114	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Ступени внутри здания, в холле первого этажа						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	200	О,С	 	П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	имеется	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020

	Поручни		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Лестница внутри здания, в холле первого этажа						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	170	О,С		П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	92	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Лестница внутри здания, основная						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	129 и 161	О,С	 	П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020

	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	Имеются с одной стороны	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	102	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Лестница внутри здания, запасная						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	135	О,С		П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	Имеется частично	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	отсутствует	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

	Ступени внутри здания						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	141	О,С		П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	Имеется частично	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	отсутствует	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Лестница внутри здания, на цокольный этаж						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	129	О,С		П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	отсутствует	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют. В коридоре имеется перепад высот в виде ступеней и лестницы с входной двери в холл, не дублированных пандусом. Организация доступа для пользователей, передвигающихся на инвалидных колясках к жилым комнатам здания нецелесообразна, ввиду недоступности путей движения (многочисленные перепады высот в виде ступеней и лестниц, включая лестницу холла от входной группы), а также затруднительных вариантов эвакуации таких пользователей с этажей.	К, О, С	Рекомендуется организация размещения пользователей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на колясках в жилых комнатах в зданиях на территории детского оздоровительного лагеря, наиболее приспособленных для таких пользователей, и имеющих меньшее количество барьеров и перепадов высот. Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Не соответствуют нормативам по ширине, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. Отсутствуют двухсторонние поручни. Не дублированы подъемными устройствами (доступ на этажи для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не обеспечен).	К,О,С	Нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой.	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: узкие дверные проемы, высокие пороги. Отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы, нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН в чрезвычайных ситуациях.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Жилые комнаты 1 и 2 этажи						
	Практически все комнаты имеют одинаковые параметры						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	88	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	298х403			
	Цокольный этаж						
	Кабинет занятий						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	Конференц зал						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	91	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	Кабинет массажа						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы узкие, высокие пороги. Отсутствует зона размещения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	К,О	Технические решения по обустройству жилых комнат для приема людей, передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. Проживание для МГН организовать в корпусах 1,2,3,4 и 5	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия: проживание для МГН организовать в корпусах 1,2,3,4 и 5. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарные узлы в жилых комнатах имеют практически одинаковые параметры						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	59	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	236х202	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	91 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая кабина						
	габариты кабины	см	Не менее 120х90	80х90 Высота поддона 50 см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, высокие пороги, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия не целесообразны т.к. проживание для МГН будет организовано в корпусах 1,2,3,4 и 5.	Организационные мероприятия.
5.2	Душевая комната	есть		Доступность для МГН не организована: узкие дверные проемы, высокие пороги, отсутствие опорных поручней, откидного сидения, в душевых установлены поддоны, препятствующие подъезду на коляске к душевому оборудованию.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия не целесообразны т.к. проживание для МГН будет организовано в корпусах 1,2,3,4 и 5.	Организационные мероприятия.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия не целесообразны т.к. проживание для МГН будет организовано в корпусах 1,2,3,4 и 5.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактичес-кая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020

	удалении 3-5 м от входа						
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО	Подпись
Председатель комиссии: Начальник центра, Глушакова Я.А.	
Члены комиссии:	
Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.	
Ведущий инженер, Константинова Н.А.	
Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.	
Представители ООО «Атон - НСК»	
Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.	
Представители общественных организаций:	
Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.	

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

"30" 06 2026 г.

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *клуб-столовая*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 1907,70 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: *2026 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: обустроить съезд на тротуар вблизи здания, разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Т.к.

		ширина лестницы более 4м., то необходимо доустановить центральные двухсторонние поручни. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. при помощи подставного пандуса. Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения по обустройству кабинетов на 2 этаже для обучения школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках не представляются возможными без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. Приобрести гусеничный подъемник для доступа инвалидам-колясочника кабинетов и актового зала на втором этаже (использование в исключительных случаях при невозможности организации мероприятий в зоне 1 этажа, на улице). При наличии детей с инвалидностью, включая инвалидов на колясках, с нарушениями зрения разрабатывать индивидуальное расписание, адаптированные учебные программы в соответствие с их нозологией. Привлекать к сопровождению тьютора, а также оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников. Оснастить (в случае поступления ребенка с инвалидностью) специальное компьютерное место с учетом особенностей доступа к информации для инвалидов с нарушениями зрения (приобретение ассистивных устройств

		или программного обеспечения: устройства или ПО увеличения экрана, речевого сопровождения, в том числе бесплатные).
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах расширение дверных проемов, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел для МГН организовать на 1 этаже.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.


<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 10, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова



Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №10

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», клуб-столовая
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее двухэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ


№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020

							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020

						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020


	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г	 	П.5.1.3. СП 59.13330.2020

							
	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована специальными местами отдыха для опорников	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020

	- высота бордюра	см	**5**	10	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Обустроить съезд на тротуар вблизи здания. Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: обустроить съезд на тротуар вблизи здания, разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	400х450	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						

	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	650	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	30	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	101	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП

							59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	148х345	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	Две по 120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП

							59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Соответствует по габаритам. Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. Двухсторонние поручни на лестнице установлены не по нормативной высоте, отсутствуют травмобезопасные окончания.	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Т.к. ширина лестницы более 4м., то необходимо доустановить центральные двухсторонние поручни. До проведения работы оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует по габаритам.	К	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери. Отсутствует кнопка вызова помощи Ненормативный высокий порог.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. до проведения работ при помощи инвентарного приставного пандуса. Выделить ручку двери контрастной	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить двухсторонние поручни на лестнице по нормативу. Т.к. ширина лестницы более 4м., то необходимо доустановить центральные двухсторонние поручни. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Понижение дверного порога, в т.ч. при помощи подставного пандуса. Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	764	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	имеется	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	800	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	 **не менее 150** **не менее 180**	 181	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	178	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	имеется	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	2 этаж						
	Эвакуационный выход, актовый зал						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	**не более 1,4**	3	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	1 этаж						
	Эвакуационный выход, столовая						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	162	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Лестницы внутри здания						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	135	О,С	 	П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020

	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	имеются	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	98	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Соответствуют нормативам по ширине, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. Не дублированы подъемными устройствами (доступ на этажи выше первого для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не обеспечен).	К,О,С	Нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	нет			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	2 этаж						
	Лаборатория лазерных технологий						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	386х727			
	Актовый зал						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020



	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	Студия вдохновения						


	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	Гончарная студия						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	479х848			
	Компьютерный класс						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	563х383			
	Vr-студия						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	120	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	1 этаж						
	Столовая						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	Две двери по 114	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	Две двери по 119	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	- высота рабочей зоны обслуживания	см	не более 85	78	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	- ширина рабочей зоны обслуживания	см	не менее 100	800	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	- ширина и высота проема для ног	см	не менее 75	74	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	- глубина	см	не менее 50	32	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020

	- высота рабочей зоны обслуживания	см	не более 85	75	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	- ширина рабочей зоны обслуживания	см	не менее 100	130	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	- ширина и высота проема для ног	см	не менее 75	72	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020
	- глубина	см	не менее 50	76	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Кабинеты для занятий имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы соответствуют, габариты внутреннего пространства кабинетов достаточные для передвижения учащихся с инвалидностью. Доступ на этажи в учебные аудитории для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках не обеспечен.	К,О	Технические решения по обустройству кабинетов на 2 этаже для обучения школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках не представляются возможными без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. Приобрести гусеничный подъемник для доступа инвалидам-колясочника к кабинетам и актовому залу на втором этаже (использование в исключительных случаях при невозможности организации мероприятий в зоне 1 этажа, на улице). При наличии учащихся с инвалидностью, включая инвалидов на колясках, с нарушениями зрения разрабатывать индивидуальное расписание, адаптированные учебные программы в соответствие с их нозологией. Привлекать к сопровождению тьютора, а также оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников. Оснастить (в случае поступления учащегося с инвалидностью) специальное компьютерное место с учетом особенностей доступа к информации для инвалидов с нарушениями зрения (приобретение ассистивных устройств или программного обеспечения: устройства или ПО	Организационные мероприятия, приобретение оборудования

						увеличения экрана, речевого сопровождения, в том числе бесплатные).	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Дверные проемы соответствуют.	К,О	Помощь со стороны персонала.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Технические решения по обустройству кабинетов на 2 этаже для обучения школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках не представляются возможными без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. Приобрести гусеничный подъемник для доступа инвалидам-колясочника кабинетов и актового зала на втором этаже (использование в исключительных случаях при невозможности организации мероприятий в зоне 1 этажа, на улице). При наличии учащихся с инвалидностью, включая инвалидов на колясках, с нарушениями зрения разрабатывать индивидуальное расписание, адаптированные учебные программы в соответствие с их нозологией. Привлекать к сопровождению тьютора, а также оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников. Оснастить (в случае поступления учащегося с инвалидностью) специальное компьютерное место с учетом особенностей доступа к информации для инвалидов с нарушениями зрения (приобретение ассистивных устройств или программного обеспечения: устройства или ПО увеличения экрана, речевого сопровождения, в том числе бесплатные).

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел мужской, 1 этаж						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	68	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	Четыре кабины по 141х100 Общий 262х369	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	114	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	82 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Санитарный узел женский, 1 этаж						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	Три кабины по 140х86 Общий 256х362	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	114	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	82 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Санитарный узел, 2 этаж						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	170х150	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	129	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020

	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	83 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненные габариты, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле расширение дверных проемов, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел организовать на 1 этаже.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах расширение дверных проемов, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел для МГН организовать на 1 этаже.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактичес-кая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671

	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО **Подпись**

Председатель комиссии:
Начальник центра, Глушакова Я.А.

Члены комиссии:

Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.

Ведущий инженер, Константинова Н.А.

Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.

Представители ООО «Атон - НСК»

Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.

Представители общественных организаций:

Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

"30" 06 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *общежитие*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 491,40 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры****: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2.1	Вход (входы) в здание, вход 1	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой,

		установить контрастную маркировку края входной площадки. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.2	Вход (входы) в здание, вход 2	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: организация универсальной жилой зоны с учетом особенностей размещения/проживания пользователей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на колясках, включая санитарно-гигиеническую зону. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. В санузле в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым

		оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта, санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 8, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова



Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №8

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», общежитие
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее одноэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020

							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020


						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020

							
	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020

						 	
	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020

			специальными местами отдыха для опорников				
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА


№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход 1						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	228х334	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	отсутствует	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**		О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	-	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП

	последней ступеней						59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	161х237	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р),			Распашные			

	автоматические раздвижные (А)						
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход 2						
	Входная площадка						

	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	220х260	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке			-			
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	Ступень 340	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	15 и 25	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	38	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2

							ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	160х240	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход 1								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К	Установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой, установить контрастную маркировку края входной площадки.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери Отсутствует кнопка вызова помощи.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход 2								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее	О, С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					покрытие в начале и конце лестничного марша. Установить контрастную маркировку краевых ступеней.		начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери	К, О, С	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Входная группа, вход 1	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой, установить контрастную маркировку края входной площадки. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход 2	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, установить контрастную маркировку краевых ступеней. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Выделить ручку двери контрастной маркировкой по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	244	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	119	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**		К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	нет			-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Жилые комнаты имеют практически одинаковое строение и габариты						
	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	98	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	- ширина дверного проема 3 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	394х485			
	Жилые комнаты имеют идентичные габариты						

	- ширина дверного проема 1 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема 2 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	480х325			
	- ширина дверного проема 3 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	480х268			
	- ширина дверного проема 4 в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	505х230			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Жилые комнаты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы соответствуют, комнаты затесненные из-за близкой расстановки мебели и заужения. пространства для проходов. Отсутствует зона размещения для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках.	К,О	Организация универсальной жилой зоны с учетом особенностей размещения/проживания пользователей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на колясках, включая санитарно-гигиеническую зону.	Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: организация универсальной жилой зоны с учетом особенностей размещения/проживания пользователей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на колясках, включая санитарно-гигиеническую зону. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарные узлы в жилых комнатах имеют аналогичные параметры						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	70	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	106х194	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	85 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты душевой комнаты	см	Не менее 120х90	197х142 Поддон 95х95 высота 35 см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	Санитарные узлы в жилых комнатах имеют аналогичные параметры параметры						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	68	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	70	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	89х159	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	84 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	68	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты душевой комнаты	см	Не менее 120х90	300х117 Поддон 95х95 высота 35 см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненные габариты, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт
5.2	Душевые кабины в санузлах	есть		Доступность для МГН не организована: отсутствие опорных поручней, откидного сидения, в душевых установлены поддоны, препятствующие подъезду на коляске к душевому оборудованию.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. В санузле в одной из душевых демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта, санузел и душ организовать в универсальной жилой комнате.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020
	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671

	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО	**Подпись**
Председатель комиссии: Начальник центра, Глушакова Я.А.	
Члены комиссии:	
Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.	
Ведущий инженер, Константинова Н.А.	
Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.	
Представители ООО «Атон - НСК»	
Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.	
Представители общественных организаций:	
Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.	

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

"30" 06 2026 г.

г. Новосибирск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: *спорткомплекс Локомотив*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21*
1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 1282,90 кв.м*, наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет) *13,166 га*
1.4. Год постройки здания: *2011 г.*; последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): *Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail:

1.8. Основание для пользования объектом: *собственность*

1.9. Учредители: *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: *г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1*

2.**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности: *осуществление деятельности в сфере организации детского, молодежного и взрослого отдыха работников железнодорожного транспорта и членов их семей, физических и юридических лиц, а также может осуществлять другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все категории возрастов*

2.3. Виды услуг: *детский оздоровительный лагерь и база отдыха*

2.4. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): *до 300 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *автобус №95; маршрутка №19,28*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: *«ПКиО Заельцовский»*

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *около 2000 метров до остановки пассажирского транспорта*

3.2.2. Время движения (пешком): *около 30 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, *нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске*:* есть, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*

	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»** (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.1	Вход в спорткомплекс	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
2.2	Вход в медпункт	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)

	помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ***ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: объект признан условно доступным для инвалидов категорий Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,О,С.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории зоопарка (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.
2.1	Вход в спорткомплекс	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой, установить контрастную маркировку края входной

		площадки. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Контрастно выделить ручки на двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
2.2	Вход в медпункт	Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой, установить контрастную маркировку края входной площадки. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Понижение дверных порогов, в т.ч. при помощи подставного пандуса. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: разработать адаптированную программу обучения по предмету «физическая культура». Демонтаж ненормативных порогов в спортзал, кабинет врача, палаты. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, системы

		вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел и душ организовать в душевой 1 этажа.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта: № 7, дата «____» _____ 2026 г.

Утверждаю:

Начальник центра ЦСПМиЮ им. К.С.Заслонова

_____ Я.А. Глушакова


Акт
обследования объекта
на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №7

Центр социальной поддержки молодежи и юношества им.К.С.Заслонова- структурное подразделение дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», спорткомплекс Локомотив
Полное юридическое наименование объекта


630123, г. Новосибирск, ул. 91 перекат, 21, телефон: +7 (383)-229-23-14, e-mail: zaslonova2011@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail



1. **Ведомственная принадлежность объекта:** *Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»*
2. **Вид деятельности:** *детский оздоровительный лагерь, база отдыха*
3. **Форма собственности:** *частная*
4. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее двухэтажное здание*
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** *до 300 человек*
6. **Функциональное назначение объекта:** *размещение, проживание*



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ


№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	**8**
	Парковка для посетителей, около кпп 1 и кпп 2						
	Расстояние до входа в здание	м	**не более 50**	До 100	К, О	 	П.5.2.2. СП 59.13330.2020

							
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	**10 (но не менее 1 места)**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020

						 	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	**6х3,6**	отсутствует	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2020
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		**наличие**	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2020
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						

	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	**2,0** **Допустимо 1,2**	соответствует	К	 	П.5.1.7. СП 59.13330.2020


	-указатели направления движения		**наличие**	имеется	К, О, Г	  	П.5.1.3. СП 59.13330.2020

	Схема с маршрутами, доступными для инвалидов		**наличие**	отсутствует	К, О, Г		п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Тактильная схема парка		**наличие**	отсутствует	С		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Приложение Б СП 136.13330.2012 (изм. № 1)
	Специальные места отдыха оснащенные спинкой и опорными поручнями		Парковая зона должна быть оборудована специальными местами отдыха для опорников	отсутствует	О		п. 5.3.1 СП 59.13330.2020
	- высота бордюра	см	**5**	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
	Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах		**1:12** **Допускается 1:10**	соответствует			П.5.1.8. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует.	К, О, С	Разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует специальные места отдыха для инвалидов, оснащенные специальными удобными скамейками с опорой для спины и подлокотниками. Отсутствует схема с маршрутами, доступными для инвалидов.	О	Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Установить специальные места отдыха для опорников.	Приобретение оборудования. Организационные мероприятия
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов; разметка места для парковки автотранспорта МГН.	К,О	Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: разместить на хорошо просматриваемом месте в зоне парковки информацию с телефоном ответственных сотрудников для их вызова. Установить указатели направления движения к главному входу с парковки для МГН. Установить специальные удобные скамейки с опорой для спины и подлокотниками на путях движения территории (каждые 100-150 м). Установить схему с маршрутами, доступными для инвалидов. Нанести разметку места для парковки автотранспорта МГН. Установить дорожные знаки для обозначения стоянки для транспортных средств инвалидов. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников учреждения.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Вход в спорткомплекс						
	Входная площадка						
	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	167х153 высота 11	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	Имеется противоскользящая плитка	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	-	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020

	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	-	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	180х262	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	129	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	130	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020
	Вход в медпункт						
	Входная площадка						

	Габариты площадки: ширина Х глубина	см	**Не менее 220х220**	170х125 высота 15	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		**наличие**	имеется	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330. 2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Навес		**наличие**	имеется	Все категории		П. 6.1.4 СП 59.13330. 2020
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестницы	см	**Не менее 135**	-	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330. 2020
	Высота ступени	см	**от 12 до 15**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина проступи	см	**от 35 до 40**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	-	О, С, Г		П. 5.1.12 СП

							59.13330.2020
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	**за 80-90 до лестниц**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	**30-50**	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Контрастная окраска первой и последней ступеней		**наличие**	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	-	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон		**наличие**	отсутствует	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**Допустимо 85-92**	-	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2020
	- завершающие части поручней	см	**Не менее 30**	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
	Пандус		**наличие**	отсутствие			
	Ширина пандуса	см	**90-100**	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	 см	**Не более 900** **Не круче от 1:12 до 1:20 (от 8% до 5%)**	-	 К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	**Не менее 150х150**	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2020
	Поручни с двух сторон:		**наличие**	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	- на высоте	см	**70 и 90 (допустимо от 85 до 92)**	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	-завершающие части поручней	см	**Длиннее пандуса на 30**	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствует	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2020
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		**наличие**	отсутствует	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2020
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		**наличие**	Не требуется	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Тамбур						

	Габариты: глубина х ширина	см	**не менее 245х160 при реконструкции допустимо от 150 до 180х230**	175х170	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	123	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	3	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	124	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	2	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		**наличие**	отсутствует	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	**Не менее 10 х 20**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	см	**Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140**	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2020
	Кнопка вызова персонала	см	**Наличие От 40 до 120**	отсутствует	К, О, С, Г, У		П. 6.1.1. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход в спорткомплекс								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам. До проведения работ оказывать помощь, включая использование инвентарного пандуса на входе.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К	Установить контрастную маркировку края входной площадки. Установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой. Разработка рабочего проекта и установка входной площадки по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери. Отсутствует кнопка вызова помощи.	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Контрастно выделить ручки на двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия
Вход в медпункт								
2.1	Лестницы/ступени (наружная)	нет			-	-	-	-


2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует.	К	Разработка рабочего проекта и установка пандуса по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть			Не соответствует по габаритам.	К	Установить контрастную маркировку края входной площадки. Установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой. Разработка рабочего проекта и установка входной площадки по нормативам.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Двери (входные)	есть			Стеклянные поверхности дверей не обозначены контрастной маркировкой. Отсутствует кнопка вызова помощи. Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери	К, О, С	Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Контрастно выделить ручки на двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует по габаритам.	К, О, С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала учреждения.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Вход в спорткомплекс	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой, установить контрастную маркировку края входной площадки. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.
Вход в медпункт	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработка рабочего проекта и установка входной площадки и пандуса по нормативам; установить тактильное предупреждающее покрытие перед входной площадкой, установить контрастную маркировку края входной площадки. Установить кнопку вызова помощи в зоне доступности для инвалидов колясках. Кнопку обозначить соответствующей пиктограммой, дублировать информацию табличкой, выполненной шрифтом Брайля. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.). Ручка двери не контрастна по отношению к цвету двери. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Спорткомплекс						
	1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	262	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	131	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	7	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	имеется	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	132	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	 **не менее 150** **не менее 180**	 566	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	157	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	209	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		**наличие**	имеется	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
	Медпункт						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	174	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020


	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	89	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	172	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020

	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	162	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	**не менее 150** **не менее 180**	150	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
	Пути эвакуации						
	Эвакуационный выход, спорткомплекс						
	1 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	91	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	7	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	128	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	2 этаж						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	132	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	3	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Эвакуационный выход, медпункт						
	Изолятор						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	170	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	Эвакуационный выход						
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	129	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	**не менее 90**	129	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	**не более 1,4**	3	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Лестница внутри здания, основная в спорткомплексе						

	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	107	О,С		П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	Имеются с одной стороны	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	97	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	Лестница внутри здания, запасная в спорткомплексе						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	**не менее 135** **не менее 120** **не менее 90**	110, 105	О,С		П. 6.2.9. СП 118.13330.2020
	Нескользкое покрытие		**наличие**	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	**за 60 до лестниц, дверей, поворотов**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2020
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		**наличие**	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		**наличие**	наличие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2020
	Поручни		**наличие**	Имеются с одной стороны	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
	- высота поручней	см	**90 (допустимо 85-92)**	97	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Соответствуют по ширине.	К, О, С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Не соответствуют нормативам по ширине, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы. Отсутствуют двухсторонние поручни. Не дублированы подъемными устройствами (доступ на этажи для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не обеспечен).	К,О,С	Нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Двери	есть			Высоки дверные пороги.	К, О, С	Понижение дверных порогов, в т.ч. при помощи подставного пандуса. Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН: узкие дверные проемы, высокие пороги. Отсутствует контрастная маркировка дверей эвакуации.	К, О, С, Г, У	Понижение дверных порогов, в т.ч. при помощи подставного пандуса. Нанести контрастную маркировку дверей на путях эвакуации в соответствии с нормативами. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Пути движения на объекте	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: нанести контрастную маркировку краевых ступеней лестницы, нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами. Установить двухсторонние поручни на основной лестнице. Понижение дверных порогов, в т.ч. при помощи подставного пандуса. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Спорткомплекс						
	1 этаж						
	Спортивный зал						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	123	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	7	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	Соответствует			
	2 этаж						
	Раздевалка						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	Соответствует			
	Медпункт						
	Палата 1						


	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	350х358			
	Палата 2						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	350х355			
	Процедурный кабинет						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	400х287			
	Изолятор						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	79	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	225х300			
	Буфет						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Зона обслуживания	см	150х150	187х293			
	Кабинет врача						
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	187х293			
	Солярий						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	349х408			
	Гидромассаж						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	90	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	соответствует			
	Пост медсестры						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	Зона обслуживания	см	150х150	530х272			

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Кабинеты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы соответствуют, высокие дверные пороги.	К,О	Демонтаж ненормативных порогов в спортзал, кабинет врача, палаты. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт/Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Дверные проемы соответствуют. На входе в спортивный зал имеется перепад высот в виде порога 7см.	К,О	Помощь со стороны персонала. Разработать адаптированную программу обучения по предмету «физическая культура»	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона оказания услуги	ВНД (К,С), ДЧ-И (О) ДУ (Г,У)	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: разработать адаптированную программу обучения по предмету «физическая культура». Демонтаж ненормативных порогов в спортзал, кабинет врача, палаты. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы изме-рения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел на втором этаже						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	136х100	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	85 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	89	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты душевой кабины	см	Не менее 120х90	182х96, 182х102, 182х97 Поддон 95х95 Высота поддона 35см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	Санитарный узел в изоляторе						

	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	7	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	144х148	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020


	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	88 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Санитарный узел в медпункте						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	70	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	80х142	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	отсутствует	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	88 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Душевая						
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты душевой кабины	см	Не менее 120х90	204х125 Поддон 90х95 высота 35см	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	87 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020
	Санитарный узел в медпункте						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	69	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	68	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	- высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
	габариты закрытой кабины уборной	см	Не менее 165х220	88х152	К		П.6.3.7. СП 59.13330.2020
	-прибор для сушки рук	см	Наличие 85-110	142	К, О		п. 6.4.2, 8.1.7 СП 59.13330.2020
	-опорные поручни	см	наличие	отсутствует	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2020
	-крючок для костылей	см	Наличие 120	отсутствует	О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		Наличие 85-110	отсутствует	К, О		П.6.3.6. СП 59.13330.2020

	Раковина: • высота раковины • опорный поручень	см	75-85 см наличие	87 отсутствует	К, О		П. 6.3.3.СП 59.13330.2020

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненные габариты, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: в санузле медпункта расширение дверных проемов, установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел и душ организовать в душевой 1 этажа.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт
5.2	Душевая	есть		Доступность для МГН не организована: отсутствие опорных поручней, откидного сидения, в душевых установлены поддоны, препятствующие подъезду на коляске к душевому оборудованию.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт, организационные мероприятия: рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел и душ организовать в душевой 1 этажа. Демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации (вид работы)
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, капитальный ремонт: в санузлах установить опорные настенные поручни, системы вызова помощи, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Демонтировать поддон для организации возможности пользоваться душевым оборудованием пользователю с нарушением опорно-двигательного аппарата, установить опорные настенные поручни и откидные сидения, систему тревожной сигнализации, обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам. Рассмотреть возможность капитального ремонта; санузел и душ организовать в душевой 1 этажа.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		**наличие**	наличие	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2020
	Визуальная информация на контрастном фоне		**наличие**	наличие	С		6.5.4 СП 59.13330.2020
	Размещение на высоте	см	**не ниже 150 не выше 450 от пола**	соответствует	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
	Указатели, пиктограммы:			отсутствует	С,У		
	Размещение на высоте	см	**не более 250 от пола**	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	**20 х 20** **10 Х 10**	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		**наличие**	отсутствует	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	**130-160**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		**наличие**	отсутствует	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2020

	-высота размещения	см	**110-140**	-	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Надписи и знаки для идентификации помещений, выполненные шрифтом Брайля*		**наличие**	отсутствует			
	-высота размещения	см	**не выше 150**	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		**наличие**	Имеется звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.3330.2020

***** Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальная информация предоставляемых услуг.	К,О,С,Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.	Приобретение оборудования.
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля в зонах обслуживания; мнемосхема у входной двери; вывеска со шрифтом Брайля.	С	Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; вывеску со шрифтом Брайля; мнемосхему у входной двери.	Приобретение оборудования.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		N на плане	N фото	
Системы информации и телекоммуникации на объекте	ДУ-И (К,О, Г, У), ВНД (С)			Приобрести и установить: тактильные пиктограммы; таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания; мнемосхему у входной двери; вывеску со шрифтом Брайля; портативную индукционную систему. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема.

Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО	Подпись
Председатель комиссии: Начальник центра, Глушакова Я.А.	
Члены комиссии:	
Заместитель начальника по АХЧ, Понуров Р.Н.	
Ведущий инженер, Константинова Н.А.	
Инспектор по ПТВ, Николаев В.Ю.	
Представители ООО «Атон - НСК»	
Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда», Макулов М.Е.	
Представители общественных организаций:	
Исполнительный директор НРООИК «Центр независимой жизни «Финист», Львутина Ю.Э.	