

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДОЛ «Орлёнок»

(Воевуцкая А.Н.)

« 20 » апреля 2026г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание спального корпуса 1,2 детского оздоровительного лагеря «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1.2. Адрес объекта: 461074, Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящих 2 (два) идентичных здания, спальные корпуса, 262,7 м²

- наличие прилегающего земельного участка (да): 67 848,30 м²

1.4. Год постройки зданий 1957 г., год последнего капитального ремонта 2024 г.

1.5. Дата предстоящих ремонтных работ:

текущего - 2026 г., капитального ремонта - в рамках реализации плана мероприятий.

1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

1.7. Место нахождения собственника объекта

107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1

1.8. Основание для пользования объектом: собственность

1.9. Форма собственности: частная

1.10. Территориальная принадлежность: Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: оздоровление

2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: оздоровление

2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 150 человек, количество обслуживаемых посетителей – 100 человек в смену (три смены по 21 день в июне, июле, августе)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения специализированного пассажирского транспорта (г. Самара, ул. Агибалова, д. 7 – ДОЛ «Орленок») проходит по трассе М-5, через г. Бугуруслан, не доезжая до г. Абдулино

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – пассажирский автобус

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 3000 м

3.2.2. время движения (пешком) 60 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – перекрестки от остановки пассажирского транспорта до объекта отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)
4.1	Зона целевого назначения здания Зоны обслуживания	ВНД (К, О, С, Г, У)
4.2	Зона целевого назначения здания Жилые помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для людей с нарушениями слуха; временно не доступен для людей, перемещающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Жилые помещения	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2026-2030гг.

в рамках исполнения плана текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

-техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

-согласование с вышестоящей организацией

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» апреля 2026 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «20» апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДОЛ «Орлёнок»

(Воевуцкая А.Н.)

« ар » апрель 2026 г.



Анкета

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание спального корпуса 1,2 детского оздоровительного лагеря «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1.2. Адрес объекта: 461074, Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

1.3. Сведения о размещении объекта:

2 (два) идентичных отдельно стоящих спальных корпуса 1 этаж, 262,7 м²

1.4. Год постройки зданий 1957 г, год последнего капитального ремонта 2024 г.

1.5. Дата предстоящих ремонтных работ:

текущего - 2026 г., капитального ремонта - в рамках реализации плана мероприятий.

1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

1.7. Юридический адрес организации:

107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1

1.8. Основание для пользования объектом: собственность

1.9. Форма собственности: частная

1.10. Территориальная принадлежность: Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: оздоровление

- 2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: оздоровление
- 2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 150 человек, количество обслуживаемых посетителей – 100 человек в смену (три смены по 21 день в июне, июле, августе)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения специализированного пассажирского транспорта (г. Самара, ул. Агибалова, д. 7 – ДОЛ «Орленок») проходит по трассе М-5, через г. Бугуруслан, не доезжая до г. Абдулино

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – пассажирский автобус

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 3000 м

3.2.2. время движения (пешком) 60 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – перекрестки от остановки пассажирского транспорта до объекта отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

<*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)
4.1	Зона целевого назначения здания Зоны обслуживания	ВНД (К, О, С, Г, У)
4.2	Зона целевого назначения здания Жилые помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для людей с нарушениями слуха; временно не доступен для людей, перемещающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Жилые помещения	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Не нуждается

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ А.Е. Краутман
 Телефон представителя объекта: 89228212359, Воевущкая А.Н., начальник

УТВЕРЖДАЮ
Директор ДОЛ «Орлёнок»
(Воевуцкая А.Н.)
«20» апреля 2026 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Оренбургская область
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

«20» апреля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание спального корпуса 1,2 детского оздоровительного лагеря «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1.2. Адрес объекта: 461074, Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

1.3. Сведения о размещении объекта:

2 (два) идентичных отдельно стоящих спальных корпуса 1 этаж, 262,7 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да): 67 848,30 м²

1.4. Год постройки зданий 1957 г., год последнего капитального ремонта 2024 г.

1.5. Дата предстоящих ремонтных работ:

текущего - 2026 г., капитального ремонта - в рамках реализации плана мероприятий.

1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

1.7. Юридический адрес организации:

107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: оздоровление
- 2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: оздоровление
- 2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 150 человек, количество обслуживаемых посетителей – 100 человек в смену (три смены по 21 день в июне, июле, августе)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут движения специализированного пассажирского транспорта (г. Самара, ул. Агибалова, д. 7 – ДОЛ «Орленок») проходит по трассе М-5, через г. Бугуруслан, не доезжая до г. Абдулино
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – пассажирский автобус
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 3000 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 60 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – перекрестки от остановки пассажирского транспорта до объекта отсутствуют
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: отсутствуют
 Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД

4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)
4.1	Зона целевого назначения здания Зоны обслуживания	ВНД (К, О, С, Г, У)
4.2	Зона целевого назначения здания Жилые помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно, (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для людей с нарушениями слуха; временно не доступен для людей, перемещающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-	Рекомендации по адаптации
---	----------------------	---------------------------

п/п	функциональные зоны объекта	объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Жилые помещения	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2026-2030 гг.
в рамках исполнения плана текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
-техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;
-согласование с вышестоящей организацией

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (выходов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Главный инженер
Дирекции социальной сферы


_____ Д.А.Хмыров


Члены рабочей группы:

Начальник
производственно-технического отдела


_____ А.Е. Краутман

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов


_____ И.Б. Ефимова

Представители организации,
расположенной на объекте


_____ А.Н.Воевуцкая

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «20» 04. 2026 г.

Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы –
структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		Есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Содержание	
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	Отсутствуют контрастные противосколъязящие полосы	О, Г, У	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противосколъязящих полос, контрастных с поверхностью ступени (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	2	Отсутствуют таблички на фасадах зданий с указанием мест целевого назначения	О, Г, У, С	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт	

1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	Размеры лестницы не соответствует нормативным рекомендациям. Отсутствуют поручни, контрастные противоскользящие полосы	К, О, С	Увеличить марш лестницы минимум до 3 ступеней. Изменить габариты ступеней лестницы: глубина проступей от 0,35 до 0,40 м; высота подступенков от 0,12 до 0,15 м. Ширина лестницы не менее 1,35 м. Поверхность ступеней противоскользящая. Перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,50 - 0,60 м. на расстоянии 0,30 м. Установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон лестницы на высоте 0,90 м до его верхней части (допускается от 0,85 до 0,92 м). Сечение поручня прямоугольное, толщиной от 0,025 м до 0,03 м. Расстояние между поручнем и любой прилегающей поверхностью (стеной) в свету не менее 0,06 м. Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
1.4	Автостоянка и парковка	Нет	4	Отсутствует знак парковки и разметка	К, О, С, Г	Общее количество машино-мест для инвалидов на всех парковках не менее 3, включая число специализированных машино-мест (с габаритами 6,00*3,60 м)	Текущий ремонт

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» 04 2026 г.

Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные замечания	Значимо нарушения инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		Есть /нет	№ фото				
2.1	Лестница (наружная)	Есть	5	<p>Размеры лестницы не соответствует нормативным рекомендациям.</p> <p>Отсутствуют поручни, контрастные противосколь защитные полосы</p>	К, О, С	<p>Увеличить марш лестницы минимум до 3 ступеней. Изменить габариты ступеней лестницы: глубина проступей от 0,35 до 0,40 м; высота подступенков от 0,12 до 0,15 м. Ширина лестницы не менее 1,35 м.</p> <p>Поверхность ступеней противоскользкая.</p> <p>Перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,50 - 0,60 м. на расстоянии 0,30 м.</p> <p>Установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон лестницы на высоте 0,90 м до его верхней части (допускается от 0,85 до 0,92 м).</p> <p>Сечение поручня прямоугольное, толщиной от 0,025 м до 0,03 м. Расстояние между поручнем и любой прилегающей поверхностью (стенной) в свету не менее 0,06 м.</p> <p>Рекомендуется выделить проступи краевых</p>	Текущий ремонт

						ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
2.2	Входная площадка (перед дверью)	Есть	6	Отсутствуют светоотражающие линии.	С	Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт
2.3	Дверь (входная)	Есть	7	Отсутствуют таблички с указанием целевого назначения.	О, С	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№	фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (Г)	5		Текущий ремонт
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	6		Текущий ремонт
Дверь (входная)	ДЧ-И (К,Г,У)	7		Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Приложение 3
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 от «10» 04 2026 г.

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
 Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы –
 структурное подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные замечания	нарушения		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		Есть/нет	№ фото		Значимо инвалида (категория)	Содержание		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	Отсутствуют контрастные противоскользящие полосы	С	Предусмотреть на участках пола на основных путях движения тактильные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт	
3.2	Дверь	Есть	9	Отсутствуют таблички указанием целевого назначения.	К, О, С, Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт	
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет	10	Отсутствуют схемы путей эвакуации, таблички	К, О, С, Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-	Текущий ремонт	

		эвакуационными выходами	точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020) Оборудовать кассу системой разборчивости звуковой информации (мобильной индукционной петлей с функцией текстфона) и обозначить её в соответствии с п. 4.3.8.1 ГОСТ Р 52131-2019 (п.8.7.6 СП 59.13330.2020)
Общие требования к зоне			

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ фото		
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	8		Текущий ремонт
Дверь	ДЧ-И (О,Г,У)	9		Текущий ремонт
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ВНД	-		Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «22» 04 2026 г.

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы –
структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		Есть /нет	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	10	Входная группа не соответствует (отсутствует лестница, светоотражающие полосы). Не достаточная ширина дверного проема. Отсутствует табличка о назначении помещения.	К, О, С, Г, У	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020) Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875) Ширина дверных проемов при проектировании зданий, подлежащих ремонту принимается по месту от 0,9 до	Текущий ремонт

4.2	Кабина индивидуального обслуживания	Есть	11	Отсутствуют светоотражающие полосы. Отсутствует табличка назначения помещения.	С, Г	1,2 м. (СП 59.13330.2016) Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020) Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт
Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№	фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (О)	10		Текущий ремонт
Кабина индивидуального обслуживания	ДУ (К, О)	11		Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» 04 2026 г.

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
4.1	Место приложения труда	Есть	12	Отсутствуют светоотражающие полосы. Отсутствует табличка о назначении помещения.	К, О, С, Г, У	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020) Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупредительные тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ фото		
Место приложения труда	ВНД	12		Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «20» сч. 2026 г.

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные замечания	нарушения и		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	С, Г	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	Есть	13	Отсутствуют светоотражающие полосы. Отсутствуют датчики преобразования звуковой информации.	С, Г	Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875). Обеспечить кассу системой разборчивости звуковой информации (мобильной индукционной петлей с функцией текстфона) и обозначить её в соответствии с п. 4.3.8.1 ГОСТ Р 52131-2019	Текущий ремонт	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ фото		
Жилые помещения	ДУ (К, О, Г, У)	13		Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Приложение 5
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 от «20» 04 2026 г.

Результаты обследования

5. Санитарно – гигиенических помещений

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	14	Отсутствуют таблички на дверях с указанием целевого назначения Ширина дверного проема не соответствует СанПИН. Отсутствуют светоотражающие полосы. Отсутствует отдельная комната для инвалидов колясочников.	К, О, С, Г, У	Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875). Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020) Ширина дверных проемов при	Текущий ремонт

5.2	Душевая/ванная комната	Есть	14	Отсутствуют таблички на дверях с указанием целевого назначения Отсутствует отдельная комната для инвалидов – колясочников. Отсутствуют светоотражающие полосы.	К, О, С, Г, У	<p>проектировании зданий, подлежащих ремонту принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. (СП 59.13330.2016)</p> <p>Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875).</p> <p>Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)</p> <p>Размеры санузла регламентированы: ширина не менее 1,65 м., глубина – 1,8 м. – без душевого поддона; 2,2 м. на 2,25 м. при установке душевого поддона (СП 59.13330.2020)</p>	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	15	Отсутствуют таблички на дверях с указанием целевого назначения Отсутствуют светоотражающие полосы.	К, О, С, Г, У	<p>Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875).</p> <p>Установить у двери со стороны ручки информационную</p>	Капитальный ремонт

					табличку о назначении помещения (выполненную и рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	
Общие требования к зоне						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ фото		
Туалетная комната	ДУ (О, С)	14		Текущий ремонт
Душевая/ванная комната	ДУ (О, С)	14		Текущий ремонт
Бытовая комната (гардеробная)	ДУ (О, С)	15		Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	Отсутствует оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением слуха (телефоны с приложением, преобразующим звук в текст)	Г	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением слуха (телефоны с приложением, преобразующим звук в текст) Обеспечить кассу с системой разборчивости звуковой информации (мобильной индукционной петлей с функцией текстафона) и обозначить её в соответствии с п. 4.3.8.1 ГОСТ Р 52131-2019	Текущий ремонт
6.2	Тактильные средства	Нет	-	Отсутствует услуга сурдопереводчика	К, О, С, Г, У	Предоставление услуги сурдопереводчика. Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных	Текущий ремонт

					законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)
Общие требования к зоне					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ фото		
Визуальные средства	ДУ (К, О, С, У)	-		Текущий ремонт
Тактильные средства	ДУ (К, О, С, У)	-		Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____