

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ДОЛ «Орлёнок»  
(Воевуцкая А.Н.)  
« 20 » апреля 2026г.



## ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание медицинского пункта детского оздоровительного лагеря «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1.2. Адрес объекта: 461074, Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, медицинский пункт 88,1 м<sup>2</sup>
- наличие прилегающего земельного участка (да): 67 848,30 м<sup>2</sup>

1.4. Год постройки зданий 1957 г, год последнего капитального ремонта 2021 г.

1.5. Дата предстоящих ремонтных работ:

текущего - 2026 г., капитального ремонта – в рамках реализации плана мероприятий.

1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

1.7. Юридический адрес организации:

107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1

1.8. Основание для пользования объектом: собственность

1.9. Форма собственности: частная

1.10. Территориальная принадлежность: Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: оздоровление

2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: оздоровление

- 2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 150 человек, количество обслуживаемых посетителей – 100 человек в смену (три смены по 21 день в июне, июле, августе)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут движения специализированного пассажирского транспорта (г. Самара, ул. Агибалова, д. 7 – ДОЛ «Орленок») проходит по трассе М-5, через г. Бугуруслан, не доезжая до г. Абдулино (схема движения прилагается)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – пассажирский автобус

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 3000 м

3.2.2. время движения (пешком) 60 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – перекрестки от остановки пассажирского транспорта до объекта отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)
4.1	Зона целевого назначения здания Зоны обслуживания	ВНД (К, О, С, Г, У)
4.2	Зона целевого назначения здания Жилые помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для людей с нарушениями слуха; временно не доступен для людей, перемещающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к	Текущий ремонт

	зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Жилые помещения	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2026-2030гг.

в рамках исполнения плана текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

-техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

-согласование с вышестоящей организацией

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «ИВ» адреса 2026 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «ИВ» адреса 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ДОЛ «Орленок»

(Воевуцкая А.Н.)

2026г.

## Анкета

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем  
услуг для инвалидов и маломобильных групп населения  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание медицинского пункта детского оздоровительного лагеря «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Кузбасской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1.2. Адрес объекта: 461074, Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

1.3. Сведения о размещении объекта: медицинский пункт

Отдельно стоящее здание 1 этаж, 88,1 м<sup>2</sup>

1.4. Год постройки зданий 1957 г, год последнего капитального ремонта 2021 г.

1.5. Дата предстоящих ремонтных работ:

текущего - 2026 г., капитального ремонта - в рамках реализации плана мероприятий.

1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование, - согласно Уставу, краткое наименование) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

1.7. Юридический адрес организации:

107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1

1.8. Основание для пользования объектом: собственность

1.9. Форма собственности: частная

1.10. Территориальная принадлежность: Оренбургская область, Абдулинский МО, с. Покровка

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: оздоровление
- 2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: оздоровление
- 2.3. Формы оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха
- 2.6. Плановая мощность: вместимость 150 человек, количество обслуживаемых посетителей – 100 человек в смену (три смены по 21 день в июне, июле, августе)
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрут движения специализированного пассажирского транспорта (г. Самара, ул. Агибалова, д. 7 – ДОЛ «Орленок») проходит по трассе М-5, через г. Бугуруслан, не доезжая до г. Абдулино (схема движения прилагается)
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – пассажирский автобус
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 3000 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 60 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – перекрестки от остановки пассажирского транспорта до объекта отсутствуют
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: отсутствуют  
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания  
<\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)
4.1	Зона целевого назначения здания Зоны обслуживания	ВНД (К, О, С, Г, У)
4.2	Зона целевого назначения здания Жилые помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.


### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для людей с нарушениями слуха; временно не доступен для людей, перемещающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Жилые помещения	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  А.Е. Краутман  
Телефон представителя объекта: 89228212359, Воевуцкая А.Н., начальник

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ДОЛ «Орлёнок»  
(Воевуцкая А.Н.)  
« 20 » апреля 2026 г.



Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1

Оренбургская область  
Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

« 20 » апреля 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание медицинского пункта детского оздоровительного лагеря «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

1.2. Адрес объекта: 461074, Оренбургская область, Абдулинский муниципальный округ, с. Покровка

1.3. Сведения о размещении объекта: медицинский пункт  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 88,1 м<sup>2</sup>  
- наличие прилегающего земельного участка (да): 67 848,30 м<sup>2</sup>

1.4. Год постройки зданий 1957 г, год последнего капитального ремонта 2021 г.

1.5. Дата предстоящих ремонтных работ:  
текущего - 2026 г., капитального ремонта - в рамках реализации плана мероприятий.

1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

1.7. Юридический адрес организации:  
107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: оздоровление  
2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: оздоровление  
2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха  
2.6. Плановая мощность: вместимость 150 человек, количество обслуживаемых посетителей – 100 человек в смену (три смены по 21 день в июне, июле, августе)  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрут движения специализированного пассажирского транспорта (г. Самара, ул. Агибалова, д. 7 – ДОЛ «Орленок») проходит по трассе М-5, через г. Бугуруслан, не доезжая до г. Абдулино  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – пассажирский автобус  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 3000 м  
3.2.2. время движения (пешком) 60 минут  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет  
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – перекрестки от остановки пассажирского транспорта до объекта отсутствуют  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная  
3.2.6. Перепады высоты на пути: отсутствуют  
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) – нет  
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания  
<\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-------	--	--

		(формы обслуживания) <*>
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)
4.1	Зона целевого назначения здания Зоны обслуживания	ВНД (К, О, С, Г, У)
4.2	Зона целевого назначения здания Жилые помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для людей с нарушениями слуха; временно не доступен для людей, перемещающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания	Не нуждается
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Жилые помещения	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2026-2030 гг.

в рамках исполнения плана текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

-техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

-согласование с вышестоящей организацией

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области

#### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (выходов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Главный инженер  
Дирекции социальной сферы

  
Д.А.Хмыров

Члены рабочей группы:

Начальник  
производственно-технического отдела

  
А.Е. Краутман

В том числе:

Представители общественных  
организаций инвалидов

  
И.Б. Ефимова

Представители организации,  
расположенной на объекте

  
А.Н.Воевуцкая

Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		Есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Содержание	
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	1	На асфальте имеются неровности, выбоины, ширина тротуара не соответствует нормативным параметрам, отсутствует знак парковки	К, О, С	Установить знак парковки следующих размеров: высота знака парковки не менее 90 мм, ширина не менее 200 мм. Обеспечить покрытие прохжей части пешеходных дорожек, тротуаров из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Установить тротуар шириной не менее 120 см.	Текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	2	Покрытие из рыхлых материалов с зазорами. Отсутствуют съезды с тротуаров	К, О, С	Обеспечить покрытие прохжей части пешеходных дорожек, тротуаров из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Установить тротуар шириной не менее 120 см. Установить уклоны съездов с тротуаров: продольный - не более 50 ‰ (1:20), поперечный - от 5 до 20 ‰ (от 1:200 до 1:50).	Текущий ремонт	
1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	Размеры лестницы не соответствует нормативным	К, О, С	Увеличить марш лестницы минимум до 3 ступеней. Изменить габариты ступеней лестницы: глубина проступей от 0,35 до 0,40 м; высота подступенков от 0,12 до 0,15 м. Ширина лестницы не менее 1,35 м.	Текущий ремонт	

				<p>рекомендация м. Отсутствуют поручни, контрастные противоскользкие полосы</p>	<p>Поверхность ступеней противоскользящая. Перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубины 0,50 - 0,60 м. на расстоянии 0,30 м.          Установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон лестницы на высоте 0,90 м до его верхней части (допускается от 0,85 до 0,92 м). Сечение поручня прямоугольное, толщиной от 0,025 м до 0,03 м. Расстояние между поручнем и любой прилегающей поверхностью (стеной) в свету не менее 0,06 м.          Рекомендуются выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-1 м.          Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)</p>						
1.4	Пандус внешний	Нет	Нет	Отсутствует пандус	<p>Установить пандус следующих параметров:          Уклон марша пандуса при его длине:</p> <table border="1" data-bbox="885 257 1015 996"> <thead> <tr> <th>Продольный уклон марша</th> <th>Длина одного марша (м, не более)</th> <th>Σ длина наклонных поверхностей пандуса (м, не более)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 - 60 ‰ (1:20)</td> <td>9</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table> <p>В верхнем и нижнем окончаниях пандуса свободные зоны размером 1,50*1,50 м; площадки при каждом изменении направления пандуса размером 1,50*1,50 м.          Поверхность пандуса нескользкая, из твердых материалов, ровная, не создающая вибрацию при движении. При использовании в качестве настила пандуса металлической решетки ширина просветов ячеек не более 0,013 м. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 0,018 м. Конструкция пандуса должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м<sup>2</sup> с прогибом не более 5 мм. Настил должен быть нескользким, выделен контрастным цветом или текстурой, относительно прилегающей поверхности. Поручни должны быть установлены вдоль обеих</p>	Продольный уклон марша	Длина одного марша (м, не более)	Σ длина наклонных поверхностей пандуса (м, не более)	50 - 60 ‰ (1:20)	9	110
Продольный уклон марша	Длина одного марша (м, не более)	Σ длина наклонных поверхностей пандуса (м, не более)									
50 - 60 ‰ (1:20)	9	110									

1.5	Автостоянка и парковка	Нет	4	Отсутствует знак парковки и разметка	К, О, С, Г	<p>сторон пандуса, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м; на высоте 0,90 м (<math>\pm 0,03</math> м) (верхний) и 0,70 м (<math>\pm 0,03</math> м) (нижний) поручень. Ширина между поручнями пандуса в пределах от 0,90 до 1,00 м. Сечение поручня округлое, диаметром от 0,03 м. до 0,05 м. Расстояние между поручнем и любой прилегающей поверхностью (стеной) в свету не менее 0,06 м. По продольным краям маршей пандуса установлены бортики (колесотбойные устройства) высотой не менее 0,05 м.</p> <p>Общее количество машино-мест для инвалидов на всех парковках не менее 3, включая число специализированных машино-мест (с габаритами 6,00*3,60 м) для инвалидов на креслах-колясках, размером не менее 6,00*3,60 м.</p> <p>Высота расположения знака на вертикальной поверхности - 1,50 - 2,00 м. Обозначение продублировано знаками на поверхности дорожного покрытия. Специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов расположены: не далее 50 м от доступного для МГН входа в общественное здание, не далее 100 м. от входа в жилое здание. Поверхность покрытия специальных парковочных мест ровная, нескользкая, с продольным и поперечным уклоном не более 20%.</p>	Текущий ремонт
Общие требования к зоне							

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№	фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (Г)	1		Текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (Г)	2		Текущий ремонт
Лестница (наружная)	ДЧ-И (Г)	3		Текущий ремонт
Автостоянка и парковка	ВНД	4		Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Приложение 2  
 К Акту обследования ОСИ  
 К паспорту доступности ОСИ  
 от «08» 09 2026 г.

Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		Есть /нет	№ фото				
2.1	Лестница (наружная)	Есть	5	Размеры лестницы не соответствует нормативным рекомендациям. Отсутствуют поручни, контрастные противоскользящие полосы	К, О, С	Увеличить марш лестницы минимум до 3 ступеней. Изменить габариты ступеней лестницы: глубина проступей от 0,35 до 0,40 м; высота подступенков от 0,12 до 0,15 м. Ширина лестницы не менее 1,35 м. Поверхность ступеней противоскользящая. Перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,50 - 0,60 м. на расстоянии 0,30 м. Установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон лестницы на высоте 0,90 м до его верхней части (допускается от 0,85 до 0,92 м). Сечение поручня прямоугольное, толщиной от 0,025 м до 0,03 м. Расстояние между поручнем и любой прилегающей поверхностью (стеной) в свету не менее 0,06 м. Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (например, желтого	Текущий ремонт

							цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	
2.2	Входная площадка (перед дверью)	Есть	6	Отсутствуют светоотражающие линии.	С	Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупредяющие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт	
2.3	Дверь (входная)	Есть	7	Отсутствуют таблички указанием целевого назначения.	О, С	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт	
Общие требования к зоне								

### Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	структурно-	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
			№	фото	
Лестница (наружная)		К, О, С	5		Текущий ремонт
Входная площадка (перед дверью)		С	6		Текущий ремонт
Дверь (входная)		О, С	7		Капитальный ремонт

Комментарий к заключению:

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от «20» 04 2026 г.

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		Есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо инвалида (категория)	Содержание		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	Отсутствуют контрастные противоскользящие полосы	С	Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупредительные тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)		Текущий ремонт
3.2	Дверь	Есть	9	Отсутствуют таблички с указанием целевого назначения.	К, О, С, Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)		Текущий ремонт
3.3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет	10	Отсутствуют схемы путей эвакуации, таблички с эвакуационными выходами	К, О, С, Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)		Текущий ремонт

					Оборудовать кассу системной звуковой (мобильной) информации (петлей с функцией индукционной петлей с функцией текстафона) и обозначить её в соответствии с п. 4.3.8.1 ГОСТ Р 52131-2019 (п.8.7.6 СП 59.13330.2020)
Общие требования к зоне					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№	фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	С	8		Текущий ремонт
Дверь	К, О, С, Г	9		Текущий ремонт
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	К, О, С, Г	10		Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		Есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо инвалида (категория)	Содержание		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	11	Отсутствуют таблички указанием целевого назначения. Отсутствуют контрастные противоскользящие полосы	С, Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020) Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт	
4.2	Кабина индивидуального обслуживания	Есть	12	Отсутствуют таблички указанием целевого назначения.	Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт	
Общие требования к зоне								

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации адаптации	по
		№ фото			
Кабинетная форма обслуживания	С, Г	11		Текущий ремонт	
Кабина индивидуального обслуживания	Г	12		Текущий ремонт	

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4  
 К Акту обследования ОСИ  
 к паспорту доступности ОСИ  
 от «04» 04 2026 г.

Результаты обследования

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – жилые помещения

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		Есть /нет	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
5.1	Жилые помещения	Есть	13	Отсутствуют таблички с указанием целевого назначения. Отсутствуют контрастные противосколь защитные полосы	С, Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020) Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ фото		
Жилые помещения	С, Г	13		Текущий ремонт

Результаты обследования

6. Санитарно – гигиенических помещений

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные замечания	Нарушения и значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		Есть /нет	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Туалетная комната	Есть	15	Отсутствуют таблички на дверях с указанием целевого назначения	Отсутствуют таблички на дверях с указанием целевого назначения	С, Г	Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.5.1., 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт	
6.2	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	16	Отсутствуют таблички на дверях с указанием целевого назначения	Отсутствуют таблички на дверях с указанием целевого назначения	С, Г	Предусмотреть на участках пола на основных путях движения предупреждающие тактильные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (по ГОСТ Р 52875)	Текущий ремонт	

Общие требования к зоне

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации адаптации	по
		№ фото			
Туалетная комната	С, Г	15		Текущий ремонт	
Быговая комната (гардеробная)	С, Г	16		Текущий ремонт	

Комментарий к заключению:

Приложение 6  
К Акту обследования ОСИ  
К паспорту доступности ОСИ  
от «АО» ОЧ 2026 г.

Результаты обследования

7. Системы информации на объекте

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – структурное подразделение Дирекции социальной сферы – структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть /нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Визуальные средства	Нет	-	Отсутствует оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями слуха (телефоны приложением, преобразующим звук в текст)	Г	Оборудовать кассу системой разборчивости информации (мобильной индукционной петлей с функцией текстофона) и обозначить её в соответствии с п. 4.3.8.1 ГОСТ Р 52131-2019 (п.8.7.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
7.2	Акустические средства	Есть	-	-	Все категории	-	-
7.3	Тактильные средства	Нет	-	Отсутствует услуга сурдопереводчика	Г	Предоставление услуги сурдопереводчика путем найма квалифицированного работника	Текущий ремонт
Общие требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ фото		
Визуальные средства	Г	-	-	Текущий ремонт
Акустические средства	Все категории	-	-	-

Тактильные средства	Г	-	Текущий ремонт
---------------------	---	---	----------------

Комментарий к заключению: