

СОГЛАСОВАНО:

Председатель общества инвалидов
Муниципального округа
город Партизанск Приморского края

Л.Ф.Цакун

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
ДОЛ «Наречное»
ст.Партизанск

Н.Ю.Тарасова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Детского оздоровительного лагеря «Наречное» станции Партизанск -
подразделение Дирекции социальной сферы -
структурного подразделения Дальневосточной железной дороги - филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»


Адрес объекта:
692854, Приморский край,
город Партизанск,
улица Курильская, 27.

2025 год

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

ДОЛ «Наречное»

 Н.Ю.Тарасова

« 01 » апреля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере организации отдыха детей и их оздоровления (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

692854, Российская Федерация, Приморский край, г.Партизанск, ул. Курильская, 27

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): организация отдыха детей и их оздоровление

Сведения об объекте:

- 6 отдельно стоящих зданий для проживания детей: одноэтажное, 128 кв. м.; одноэтажное, 128,3 кв. м.; одноэтажное, 474,5 кв. м.; одноэтажное, 348,4 кв. м.; двухэтажное, 593 кв. м.; трехэтажное, 1360,24 кв. м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7,8га

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Детский оздоровительный лагерь «Наречное» станции Партизанск - подразделение Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Дальневосточной железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; ДОЛ «Наречное».

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 107174 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1 стр.1

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: отдых детей и их оздоровление

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 300 человек

Форма способа оказания услуг (на объекте, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6 до 16 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): отсутствуют

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	адаптированные лифты	Нет
3	поручни	Нет
4	пандусы	Нет
5	подъемные платформы (аппарели)	Нет
6	раздвижные двери	Нет
7	доступные входные группы	Нет
8	кнопка вызова	Нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок	Да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий,	Нет

	индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	Нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов ¹	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию (участок): Благоустройство на территории (укладка асфальта, брусчатки); установка визуальной информации, тактильных обозначений.	2027-2030 при наличии финансирования для выполнения плановых работ
2	Вход (входы) в здание: На входной группе установить пандусы, поручни к дверям, навес над входной группой.	2028-2030 при наличии финансирования для выполнения плановых работ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации): На путях передвижения установить пандус, рельефную полосу перед маршем, установить поручни, маркировку первых и последних ступеней контрастной окраски.	2029-2032 при наличии финансирования для выполнения плановых работ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Установка тактильных табличек и направляющих полос, расширение подхода к месту для колясочников.	2029-2032 при наличии финансирования для выполнения плановых работ
5	Санитарно-гигиенические помещения:	2029-2032

¹ С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

	Реконструкция туалетной комнаты, установка поручней, крючков для костылей, установка тактильного или светового табло, кнопки вызова.	при наличии финансирования для выполнения плановых работ
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах): На объекте установить: визуальные, акустические и тактильные средства информации (Изготовление и установка табличек выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне и др.).	2027-2030 при наличии финансирования для выполнения плановых работ

VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об ОСИ) от « 01 » апреля 2025 г.
2. Акта обследования ОСИ от « 01 » апреля 2025 г.
3. Решения Комиссии ____ - ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

ДОЛ «Наречное»

 Н.Ю.Тарасова

« 01 » апреля 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ Стационарный загородный оздоровительный лагерь

1.2. Адрес ОСИ: 692854, г. Партизанск, ул. Курильская, 27

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

- 6 отдельно стоящих зданий для проживания детей: одноэтажное, 128 кв. м.;
одноэтажное, 128,3 кв. м.; одноэтажное, 474,5 кв. м.; одноэтажное, 348,4 кв. м.;
двухэтажное, 593 кв. м.; трехэтажное, 1360,24 кв. м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7,8га

1.4. Год постройки здания: основного 1971-1998

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 год, капитального-2026

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Детский оздоровительный лагерь «Наречное» станции Партизанск - подразделение Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Дальневосточной железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; ДОЛ «Наречное».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 107174 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1 стр.1

1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территория принадлежности (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 107174 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1 стр.1

2. Характеристика деятельности ОСИ

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) отдых детей и их оздоровление

2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровление

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6 до 16 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 300 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Электропоезд по маршруту Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 600м

3.2.2 время движения (пешком) - 5-7мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
 Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;
 ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;
 ВНД – временно недоступен.

4. Управленческое решение (рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на карте доступности Субъекта Российской Федерации согласовано

Начальник ДОЛ «Наречное»



Н.Ю.Тарасова



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

ДОЛ «Наречное»

Н.Ю.Тарасова Н.Ю.Тарасова

« 01 » апреля 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

Муниципальный округ
город Партизанск Приморский край
(наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации)

«01» апреля 2025г.

1. Общие сведения об ОСИ

1.1 Название ОСИ, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Детский оздоровительный лагерь «Наречное» станции Партизанск -
подразделение Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Дальневосточной
железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»; ДОЛ «Наречное».

1.2. Адрес ОСИ (фактический) 692854 Российская Федерация, Приморский край,
г. Партизанск, ул. Курильская, 27

1.3. Сведения о размещении объекта:

- 6 отдельно стоящих зданий для проживания детей: одноэтажное, 128 кв. м.; одноэтажное,
128,3 кв. м.; одноэтажное, 474,5 кв. м.; одноэтажное, 348,4 кв. м.; двухэтажное, 593 кв. м.;
трехэтажное, 1360,24 кв. м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 7,8га

1.4. Юридический адрес ОСИ: 107174 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1 стр.1

2. Характеристика деятельности ОСИ

Дополнительная информация - организация отдыха детей и их оздоровление

(здравоохранение, социальная защита, образование, физическая культура и спорт, культура, ЖКХ, транспорт)

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Электропоезд по маршруту (Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 600м

3.2.2 время движения (пешком) - 5-7мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*) нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, К, У) ВНД (С, Г)
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И, ВНД - в связи с тем, что отсутствуют поручни, пандус с оградительными перилами, нет кнопки вызова персонала, на пути движения отсутствует схема расположения групп, отсутствует информационный щит об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, санитарно-гигиенические помещения не оборудованы - нет поручней и дополнительного пространства для инвалидов-колясочников, крючков для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников и др.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2027-2035 г

в рамках исполнения _____ - _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность ОСИ для получения услуг для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на комиссии

4.4.2.Согласование работ с надзорными органами требуется

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- требуется

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования и фотофиксации на объекте:

- | | |
|---|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту,
вход на территорию объекта | на 11 стр. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 15 стр. |
| 3. Путей движения в здании | на 13 стр. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 стр. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 стр. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 стр. |
| 7. Выводы | на 1 стр. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____ на _____ - _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ нет

Руководитель

рабочей группы:

Начальник ДОЛ «Наречное»

Члены рабочей группы: инспектор по ПТВ
кладовщик



Н.Ю.Тарасова

А.К.Скрипка

Ю.В.Ступак

В том числе:

Уполномоченный представитель

Приморской краевой общероссийской

общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»



Л.Ф.Цакун

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
« 01 » апреля 2025г.

І Результаты обследования:

1.1. Территории, прилегающей к зданию (участку) жилого корпуса № 1 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	1. Ворота транспортные 2. Калитка	-	Замечаний нет	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3-5	Асфальтирован - ная аллея и тротуар из брусчатки с выемками и трещинами, местами отсутствует асфальтное покрытие	(У, Г, О) (К,С)	Ремонт и укладка асфальтного покрытия аллеи, брусчатки	ТР,КР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне				Беспрепятст- венное передвижение МГН по участку к зданию.	(У, Г, О) (К,С)		ТР,КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С, К)		1-5	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия, брусчатки.

Фото № 1: Вход на территорию 1



Фото № 2: Вход на территорию 2



Пути движения на территории:

Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
« 01 » апреля 2025г.

І Результаты обследования:

1.2. Территории, прилегающей к зданию (участку) жилого корпуса № 3 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	1. Ворота транспортные 2. Калитка	-	Замечаний нет	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,4, 6	Асфальтирован - ная аллея и тротуар из брусчатки с выемками и трещинами, местами отсутствует асфальтное покрытие	(У, Г, О) (К,С)	Ремонт и укладка асфальтного покрытия аллей, брусчатки	ТР,КР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне				Беспрепятст- венное передвижение МГН по участку к зданию.	(У, Г, О) (К,С)		ТР,КР

II Заключение по зоне:


Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С, К)		1-4,6	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия, брусчатки.

Фото № 6: Пути движения на территории



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
« 01 » апреля 2025г.

І Результаты обследования:

1.3. Территории, прилегающей к зданию (участку) жилого корпуса № 8 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	1. Ворота транспортные 2. Калитка	-	Замечаний нет	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3-4, 5,7	Асфальтирован - ная аллея и тротуар из брусчатки с выемками и трещинами, местами отсутствует асфальтное покрытие	(У, Г, О) (К,С)	Ремонт и укладка асфальтного покрытия аллеи, брусчатки	ТР,КР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне				Беспрепятст- венное передвижение МГН по участку к зданию.	(У, Г, О) (К,С)		ТР,КР

II Заключение по зоне:


Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С, К)		1-4, 5,7	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия, брусчатки.

Фото № 7: Пути движения на территории



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
« 01 » апреля 2025г.

I Результаты обследования:
1.4. Территории, прилегающей к зданию (участку)
жилого корпуса № 9 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	1. Ворота транспортные 2. Калитка	-	Замечаний нет	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3-4, 8,9	Асфальтирован - ная аллея и тротуар из брусчатки с выемками и трещинами, местами отсутствует асфальтное покрытие	(У, Г, О) (К,С)	Ремонт и укладка асфальтного покрытия аллеи, брусчатки	ТР,КР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне				Беспрепятст- венное передвижение МГН по участку к зданию.	(У, Г, О) (К,С)		ТР,КР

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С, К)		1-4, 8,9	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия, брусчатки.

Фото № 8, 9: Пути движения на территории



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
« 01 » апреля 2025г.

I Результаты обследования:

**1.5. Территории, прилегающей к зданию (участку)
жилого корпуса № 12,14 ДОЛ «Наречное»**

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	1. Ворота транспортные 2. Калитка	-	Замечаний нет	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3-4, 10	Асфальтирован - ная аллея и тротуар из брусчатки с выемками и трещинами, местами отсутствует асфальтное покрытие	(У, Г, О) (К,С)	Ремонт и укладка асфальтного покрытия аллеи, брусчатки	ТР,КР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне				Беспрепятст- венное передвижение МГН по участку к зданию.	(У, Г, О) (К,С)		ТР,КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С, К)		1-4, 10	Текущий ремонт и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт и укладка асфальтового покрытия, брусчатки.

Фото № 10: Пути движения на территории



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:

2.1. Входа в здание жилого корпуса № 1 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	11	-	-	Тактильная полоска	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует пандус	(О, С) (К)	Установка пандуса и поручней	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	12, 13	Отсутствует нескользкое покрытие	(О, С) (К)	Тактильная полоска, не скользкое покрытие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	14, 15	Отсутствуют поручни к двери	(О, К)	Установка поручней к двери	КР
2.5	Тамбур	есть	-	16, 17	-	(К)	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие пандуса	(О, С) (К)		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	-	11-17	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус и горизонтальные поручни входной двери.

Фото № 11: Лестница наружная



Фото № 12,13: Входная площадка




Фото № 14,15: Дверь



Фото № 16, 17: Тамбура



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:
2.2. Входа в здание
жилого корпуса № 3 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует пандус	(О, С) (К)	Установка пандуса и поручней	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	18, 19, 20	Отсутствует навес	(О, С) (К)	Тактильная полоска, навес	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	18, 19, 21	Отсутствуют поручни к двери	(О, К)	Установка поручней к двери	КР
2.5	Тамбур	нет	-		-	(К)	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие пандуса	(О, С) (К)		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	-	18-21	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус, горизонтальные поручни к входной двери, навесы.

Фото № 18, 19, 20: Входная площадка



Фото № 21: Дверь



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:
2.3. Входа в здание
жилого корпуса № 8 ДОЛ «Наречное»
город Партизанск, ул. Курильская, 27
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует пандус	(О, С) (К)	Установка пандуса и поручней	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	22, 23, 24		(О, С) (К)	Тактильная полоска	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	22, 23, 24	Отсутствуют поручни к двери	(О, К)	Установка поручней к двери	КР
2.5	Тамбур	есть	-	25, 26, 27	-	(К)	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие пандуса	(О, С) (К)		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	-	22-27	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус, горизонтальные поручни к входной двери.

Фото № 22, 23, 24: Входная площадка






Фото № 25, 26, 27: Тамбура



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:
2.4. Входа в здание
жилого корпуса № 9 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	28	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует пандус	(О, С) (К)	Установка пандуса и поручней	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	29, 30, 31		(О, С) (К)	Тактильная полоска	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	29, 30, 31	-	(О, К)	-	КР
2.5	Тамбур	есть	-	32	-	(К)	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие пандуса	(О, С) (К)		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	-	28-32	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус и поручни.

Фото № 28: Лестница наружная



Фото № 29: Входная площадка



Фото № 30: Входная площадка



Фото № 31: Входная площадка




Фото № 32: Тамбур



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:
2.5. Входа в здание
жилого корпуса № 12,14 ДОЛ «Наречное»

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует пандус	(О, С) (К)	Установка пандуса и поручней	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	33- 36	Отсутствует навес	(О, С) (К)	Оборудо- вать навес Тактильная полоска	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	33- 36	-	(О, К)	-	КР
2.5	Тамбур	есть	-	37	-	(К)	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие пандуса	(О, С) (К)		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	-	33-37	Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо оборудовать пандус, навес над входной группой.

Фото № 33, 34, 35, 36: Входная площадка





Фото № 37: Тамбур



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:

**3.1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
жилого корпуса № 1 ДОЛ «Наречное»**

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	38,39	замечаний нет	(К,О,С,Г)	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	40	Отсутствует тактильная полоска перед маршем, контрастная окраска крайних ступеней, поручни	(К,О,С)	Создание и установка поручней, тактильных полос, контрастной окраски	ТР КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует пандус	(К,О,С)	установка пандуса	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	41	замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	38- 41	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет пандуса, отсутствует тактильная полоска перед маршем, контрастная окраска крайних	(К,О,С, Г)	предусмотреть установку пандуса, создание и установка поручней, тактильных	ТР КР

					ступеней, поручни		полос, контрастной окраски	
--	--	--	--	--	----------------------	--	----------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	-	38-42	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо установить пандус, создание и установка поручней, тактильных полос, контрастной окраски.

Фото № 38, 39: Коридор, вестибюль



Фото № 40: Лестница



Фото № 41: Дверь



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:

**3.2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
жилого корпуса № 3 ДОЛ «Наречное»**

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	42	замечаний нет	(К,О,С,Г)	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	43	замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	42- 43	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото № 42: Вестибюль



Фото № 43: Дверь



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:

**3.3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
жилого корпуса № 8 ДОЛ «Наречное»**

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	44- 45	замечаний нет	(К,О,С,Г)	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует пандус	(К,О,С)	установка пандуса, создание и установка поручней	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	46	замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	44- 46	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет пандуса, поручни	(К,О,С, Г)	предусмотреть установку пандуса, создание и установка поручней	ТР КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	-	44-46	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо установить пандус, создание и установка поручней.

Фото № 44: Коридор



Фото № 45: Вестибюль



Фото № 46: Дверь



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:

**3.4. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
жилого корпуса № 9 ДОЛ «Наречное»**

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	47- 48	замечаний нет	(К,О,С,Г)	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	49	Отсутствует тактильная полоска перед маршем, контрастная окраска крайних ступеней, поручни	(К,О,С)	Создание и установка поручней, тактильных полос, контрастной окраски	ТР КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует пандус	(К,О,С)	установка пандуса	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	50	замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	47- 50	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет пандуса, отсутствует тактильная полоска перед маршем, контрастная окраска крайних ступеней,	(К,О,С, Г)	предусмотреть установку пандуса, создание и установка поручней, тактильных полос,	ТР КР

					поручни		контрастной окраски	
--	--	--	--	--	---------	--	---------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (С,О) ВНД (К)	-	47-50	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо установить пандус, создание и установка поручней, тактильных полос, контрастной окраски.

Фото № 47, 48: Коридор, вестибюль





Фото № 49: Лестница



Фото № 50: Дверь



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:

**3.5. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
жилого корпуса № 12,14 ДОЛ «Наречное»**

город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	51- 52	замечаний нет	(К,О,С,Г)	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	53	замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	51- 53	замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (С,О) ВНД (К)			
--	--------------------------------------	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото № 51,52: Коридор, вестибюль



Фото № 53: Дверь



Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов)
жилого корпуса № 1,3,8,9,12,14 ДОЛ «Наречное»
город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть	-	54- 58	Ширина прохода к месту для колясочников не соответствует. Отсутствуют тактильные таблички и направляющие полосы	(С, К, О)	Установить тактильные таблички и направляющие полосы. Расширить подход к месту для колясочников.	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина прохода к месту для колясочников не соответствует. Отсутствуют тактильные таблички и направляющие полосы		Установить тактильные таблички и направляющие полосы. Расширить подход к месту для колясочников.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (С,О) ВНД (К)	-	54-58	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильные таблички и направляющие полосы. Расширить подход к месту для колясочников.

Фото № 54: Жилые помещения (корпус 1)




Фото № 55: Жилые помещения (корпус 3)




Фото № 56: Жилые помещения (корпус 8)



Фото № 57: Жилые помещения (корпус 9)




Фото № 58: Жилые помещения (корпус 12,14)



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
жилого корпуса № 1, 3, 8, 9, 12, 14 ДОЛ «Наречное»
город Партизанск, ул. Курильская, 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	7	Туалет маленьких размеров, отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников. Отсутствует универсальная кабина	(У, Г) (О, С) (К)	Оборудование туалетной комнаты, установка тактильного или светового табло	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна быть оборудована не менее: ширина – 1,65м. глубина – 1,8м. ширина двери – 0,9м., крючки для одежды, костылей, откидные	(У, Г) (О, С) (К)	Реконструкция туалетной комнаты, установка тактильного или светового табло	КП ТСР

Фото № 61 (корпус 9)



Фото № 62 (корпус 12,14)



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
ДОЛ «Наречное»
«01 » апреля 2025г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ДОЛ «Наречное»
город Партизанск, ул. Курильская, 27
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не соответствует размещение надписей, пиктограмм на нужной высоте	(К, С, Г)	Размещение на нужной высоте	ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют текстофоны, звуковой маяк и др.	(Г)	Разместить текстофоны, звуковой маяк и др.	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства	(С)	Разместить тактильные средства на поручнях, санитарных комнатах	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует размещение надписей, пиктограмм на нужной высоте, отсутствуют тактильные средства, текстофоны, телефоны с усилителем звука и др.	(К, С, Г)		ТР КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (О,У), ДЧ-И (К, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении мероприятий по обеспечению системой средств информации на объекте необходимо разместить на нужной высоте надписи, пиктограммы, а также разместить текстофоны, звуковой маяк и тактильные средства на поручнях, санитарных комнатах.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

- на территории объекта провести благоустройство на территории (укладка асфальта, брусчатки), установка визуальной информации, тактильных обозначений;
- на входной группе установить пандусы, поручни к дверям, навес над входной группой;
- на путях передвижения установить пандус, рельефную полосу перед маршем, установить поручни, маркировку первых и последних ступеней контрастной окраски;
- в санитарных помещениях реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к унитазу, установить опорный поручень, крючки для костылей, установить тактильное или световое табло, кнопку вызова;
- по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные, акустические и тактильные средства информации.

Руководитель рабочей группы:
Начальник ДОЛ «Наречное»



Н.Ю.Тарасова

Члены рабочей группы: инспектор по ПТВ
кладовщик




А.К.Скрипка
Ю.В.Ступак

В том числе:

Уполномоченный представитель
Приморской краевой общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



Л.Ф.Цакун